

# Die Restaurierung in Bildern

geschrieben von Armin Kobler | 14. Dezember 2025

2021 Winter und Frühjahr  
Sanierung der Linde und der Rosskastanie

2021 Frühling:  
Vermessung und erste Umbauvorschläge

2022 Frühling:  
Pflanzung der Linden in der oberen Wiese

2022 Herbst:  
Ausräumen des Hauses, Überstellen der Möbel ins Depot

2022 Herbst:  
Baustelleneinrichtung und Bau der provisorischen Zufahrt

2022 Herbst:

Entnahme der Täfelungen und der Holzböden, Entdeckung der Schablonenmalerei

2022 Herbst

Abrissarbeiten

2022 Winter

Entdeckung Deckenbemalungen, „Hic fui“, Wandbemalungen, Bodenfliesen, zugemauertes Fenster

2022 Winter

Entwässerung und Konsolidierung, Isolierung und Gießen der Böden

2023 Winter

Abholung alte Türen

2023 Winter  
Detailplanung

2023 Winter-Frühling  
Neueindeckung Dach

2023 Frühling-Sommer  
Unterböden und Zwischenmauern

2023 Frühling-Sommer  
Installation Wasser/Abwasser und Strom

2023 Herbst  
Verlegung Sandsteinplatten innen, neue Holzböden und Fließen

2023 Herbst

Montage der neuen und der historischen Fenster

2023 Herbst-Winter

Feinputz innen und Restaurierung Wandgemälde

2023-2024 Winter

Montage alte Fußböden und Täfelungen

2024 Winter

Einrichtung Wohnung Lori und Montage Küche Wohnung Robert, Rückführung  
Möbel aus Lager

2024 Winter

Montage Sanitäranlagen

2024 Winter  
Endmontage Elektroinstallationen

2024 Frühling  
Restaurierung und Montage Fensterläden

2024 Frühling-Sommer  
Einbau Regenwassertank und Außengestaltung

2024 Sommer  
Restaurierung Fassade

2024 Herbst  
Einrichtung Wohnungen Robert und Johanna sowie Einsetzen Wappenscheibe

2025 Winter  
Farbanstrich Türen und Holzgeländer

2025 Winter  
Restaurierung bemalte Decken

2025 Frühling-Sommer  
Bau zusätzlicher Einfahrt und Parkplatzbucht